

Communiqué de presse

18/01/2012

01_12

Point sur l'activité

SEPLAT Petroleum Development Company Ltd, opérateur de l'OML 41, a informé MP Nigeria d'un départ de feu survenu sur deux tuyaux de connexion reliant le puits Ovhor-2, interrompant ainsi la production issue du puits.

Le puits a été mis en sécurité et arrêté, et les opérations d'extinction de l'incendie ont été menées à bien.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cet incendie.

La reprise de la production est attendue prochainement.

Plus d'informations : www.mpnigeria.com

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de MP Nigeria. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des événements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.